


适合用作搬送设备和自动机械的吸附与脱离的切换装置。

紧凑集成了真空电磁阀、真空开关、真空计、滤清器、吸附确认指示灯等。此外，强制脱离式通过在脱离时强制送入空气，大幅缩短了脱离时间。

●同时使用 K 系列及 M 系列真空泵作为真空源将更加便利。




规格

型号	项目	电压	重量 kg
标准型	TVB-C01V	AC200V	15
	TVB-C02V		17
强制脱离式	TVB-C01A		17
	TVB-C02A		19

环境温度：40℃以下（在5℃以下使用时，请另行咨询。）

型号记号




注）不含吸附及脱离用按钮开关。使用时请参照真空部件的按钮套件。


回路图

标准型

● 真空回路图




● 电气展开连接图




强制脱离式


● 真空回路图




● 电气展开连接图



标准型



强制脱离式



尺寸表

型号	记号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
TVB-C01V		350	330	300	250	150	—	52	85	50	Rc ¹ / ₂	Rc ¹ / ₂	—
TVB-C02V		450	430	400	340	240	—	49	105	95	Rc ³ / ₄	Rc ³ / ₄	—
TVB-C01A		350	330	300	250	150	173	52	85	50	Rc ¹ / ₂	Rc ³ / ₈	Rc ¹ / ₂
TVB-C02A		450	430	400	340	240	50	49	105	95	Rc ³ / ₄	Rc ³ / ₄	Rc ³ / ₈