

搬送装置・自動機械の吸着、離脱の
 切換えユニットに最適です。
 真空電磁弁・真空スイッチ・真空計・
 フィルタ・吸着確認ランプがコンパ
 クトにまとめられています。又、強
 制離脱式は離脱の際に強制的にエア
 を送り込むことにより、離脱時間を
 短縮さす構成となっています。

- ポンプユニット K シリーズ・M シリーズを真空源として併用されると一層便利です。




仕様

形式	項目	電圧	質量 kg
標準形	TVB-C01V	AC200V	15
	TVB-C02V		17
強制離脱式	TVB-C01A		17
	TVB-C02A		19

周囲温度：40℃以下（5℃以下でご利用の場合は、別途ご相談ください。）

形式記号




注) 吸着・離脱用押ボタンスイッチは含んでいません。
 ご利用の際はバキューパーツの押ボタンKIT を参照してください。


回路図

標準形

● 真空回路図




● 電気展開接続図




強制離脱式


● 真空回路図




● 電気展開接続図



標準形



強制離脱式



寸法表

形式	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
TVB-C01V		350	330	300	250	150	—	52	85	50	Rc ¹ / ₂	Rc ¹ / ₂	—
TVB-C02V		450	430	400	340	240	—	49	105	95	Rc ³ / ₄	Rc ³ / ₄	—
TVB-C01A		350	330	300	250	150	173	52	85	50	Rc ¹ / ₂	Rc ³ / ₈	Rc ¹ / ₂
TVB-C02A		450	430	400	340	240	50	49	105	95	Rc ³ / ₄	Rc ³ / ₄	Rc ³ / ₈